

## 保定市生态环境局涑源县分局 对涑源县宏泰石灰石厂在线运维标记不及时 进行约谈

2022年9月24日15时至16时，涑源县宏泰石灰石厂2号炉窑焖炉清焦，焖炉时氧含量达到近20，导致氮氧化物、烟尘、二氧化硫三项数据折算浓度超标。该企业未及时在平台标记，以致产生超标数据处置单。



2022年10月10日，涑源生态环境分局针对涑源县宏泰石灰石厂因3次未及时标记产生超标数据处置单情况进行约谈。

首先，对宏泰石灰石厂相关负责人和运维单位进行批评教育，强调在线运维的重要性。传达学习了《河北省污染源自动监控设备运维质量评价管理办法》、《关于进一步完善污染源自动监控

《第三方运维监督制约机制的通知》，对相关业务进行了指导。



对自动监控设备排污单位运维质量、运维机构服务能力进行强调，对设施设备故障次数指标、日常运维项目指标、质量控制措施指标、故障维护期应急措施指标等进行了指导，对污染源自动监控设备运维质量存在的问题进行了深入剖析，对传输有效率，电子表单完整率等指标提出了严格的量化要求。

要求企业压实主体责任，全面提高运维技能水平，业务上要熟知标准和程序，操作上要遵循规范和事实，依法依规运维，专人负责，加强和三方公司沟通，企业在做好相应标记后运维公司要做好后续电子运维单填报工作，避免这种情况再次发生。

保定市生态环境局涞源县分局

2022年10月11日

