

编号： 涑自规验字（2024）第01号

## 涑源县建设工程规划核实意见书

涑源县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室：

经现场规划核实涑源县城西关二道桥百泉路路南建设的涑源县天然气门站及配套管线项目（综合楼一栋三层、综合设备间一栋一层）与规划许可基本相符，规划核实合格。

